

# 125ccスクーター(原付二種)

●一部仕様が特殊な車種や車両の状態により、追加作業が必要となり別途工賃が発生する場合があります。

●一覧にない作業内容の工賃はメーカー工賃に基づいて算出します。お気軽にお問合せ下さい。

●※印の項目はオイル代や部品代込みの合計金額を表記しております。

作業内容	特記事項	部品代	会員工賃	会員合計	一般工賃	一般合計
<b>エンジン系</b>						
エンジンオイル交換※	オイル代込み		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
オイルエレメント交換			¥1,980	部品代別途	¥2,200	部品代別途
オイルストレーナーの清掃			¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
スパークプラグ交換※	プラグ代込み		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ギヤオイル交換※	オイル代込み		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ドライブベルト交換			¥4,950	部品代別途	¥5,500	部品代別途
エアクリーナエレメント交換			¥990	部品代別途	¥1,100	部品代別途
圧縮圧力測定			¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
<b>タイヤ関係</b>						
前タイヤ交換【DUNLOP】	アドレスV125 90/90-10	¥1,650	¥4,950	¥6,600	¥5,500	¥7,150
後タイヤ交換【DUNLOP】	アドレスV125 100/90-10	¥2,640	¥6,930	¥9,570	¥7,700	¥10,340
前タイヤ交換【DUNLOP】	アドレス125 90/90-12	¥4,356	¥4,950	¥9,306	¥5,500	¥9,856
後タイヤ交換【DUNLOP】	アドレス125 100/90-10	¥2,640	¥6,930	¥9,570	¥7,700	¥10,340
前タイヤ交換【DUNLOP】	スウィッシュ・アグスZ 100/90-10	¥2,640	¥4,950	¥7,590	¥5,500	¥8,140
後タイヤ交換【DUNLOP】	スウィッシュ・アグスZ 100/90-10	¥2,640	¥6,930	¥9,570	¥7,700	¥10,340
前タイヤ交換【DUNLOP】	アクシストリート 3.50-10	¥2,420	¥4,950	¥7,370	¥5,500	¥7,920
後タイヤ交換【DUNLOP】	アクシストリート 3.50-10	¥2,420	¥6,930	¥9,350	¥7,700	¥10,120
前タイヤ交換【DUNLOP】	シグナスX 110/70-12	¥4,598	¥4,950	¥9,548	¥5,500	¥10,098
後タイヤ交換【DUNLOP】	シグナスX 120/70-12	¥4,862	¥6,930	¥11,792	¥7,700	¥12,562
後タイヤ交換【DUNLOP】	N-MAX 110/70-13	¥4,961	¥4,950	¥9,911	¥5,500	¥10,461
後タイヤ交換【DUNLOP】	N-MAX 130/70-13	¥6,358	¥6,930	¥13,288	¥7,700	¥14,058
前タイヤ交換【DUNLOP】	アドレス110・DIO110 80/90-14	¥4,092	¥4,950	¥9,042	¥5,500	¥9,592
後タイヤ交換【DUNLOP】	アドレス110・DIO110 90/90-14	¥4,554	¥6,930	¥11,484	¥7,700	¥12,254
前タイヤ交換【DUNLOP】	PCX125 JF56 90/90-14	¥4,554	¥4,950	¥9,504	¥5,500	¥10,054
後タイヤ交換【DUNLOP】	PCX125 JF56 100/90-14	¥4,961	¥6,930	¥11,891	¥7,700	¥12,661
前タイヤ交換【DUNLOP】	PCX125 JF81 100/80-14	¥4,345	¥4,950	¥9,295	¥5,500	¥9,845
後タイヤ交換【DUNLOP】	PCX125 JF81 120/70-14	¥5,742	¥6,930	¥12,672	¥7,700	¥13,442
前タイヤ交換【ミシュラン】	PCX125 JK05 110/70-14	¥6,468	¥4,950	¥11,418	¥5,500	¥11,968
後タイヤ交換【ミシュラン】	PCX125 JK05 130/70-13	¥6,402	¥6,930	¥13,332	¥7,700	¥14,102
バンク修理	チューブレスタイプ		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
エアバルブ交換	タイヤ脱着の場合はタイヤ交換工賃	¥550	¥2,970	¥3,520	¥3,300	¥3,850
エアバルブ交換	タイヤ交換時同時作業の場合	¥550	¥990	¥1,540	¥1,100	¥1,650

<b>車種別バッテリー交換</b>						
アドレスV125・アドレス125・スイッチ	台湾YUASA YTX7A-BS	¥8,998	¥1,980	¥10,978	¥2,200	¥11,198
アドレス110	台湾YUASA YTX7L-BS	¥9,460	¥1,980	¥11,440	¥2,200	¥11,660
アクシストリート	台湾YUASA YTX7A-BS	¥8,998	¥1,980	¥10,978	¥2,200	¥11,198
アクシスZ	台湾YUASA YTX5L-BS	¥8,272	¥1,980	¥10,252	¥2,200	¥10,472
シグナスX SE44J・SED8J	台湾YUASA YT7B-4	¥9,790	¥1,980	¥11,770	¥2,200	¥11,990
N-MAX	GSYUASA YTZ7V	¥18,370	¥1,980	¥20,350	¥2,200	¥20,570
DIO110 JF58	BS BTZ7S	¥11,220	¥1,980	¥13,200	¥2,200	¥13,420
PCX125 JF28	台湾YUASA TTZ7S	¥11,000	¥1,980	¥12,980	¥2,200	¥13,200
PCX125 JF56	BS BTZ8V	¥13,420	¥1,980	¥15,400	¥2,200	¥15,620
<b>ランプ/電装系</b>						
バッテリー充電	バッテリー持込の場合は0.1 h		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ヘッドライトバルブ交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
ウインカーバルブ※	外装脱着が伴う場合は別途工賃		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680
テールランプバルブ※	外装脱着が伴う場合は別途工賃		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680
<b>ブレーキ廻り</b>						
前ブレーキシュー交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
後ブレーキシュー交換			¥4,950	部品代別途	¥5,500	部品代別途
ブレーキシュー交換	タイヤ交換時同時作業の場合		¥990	部品代別途	¥1,100	部品代別途
前ブレーキカムメンテナンス			¥5,940	¥5,940	¥6,600	¥6,600
後ブレーキカムメンテナンス			¥7,920	¥7,920	¥8,800	¥8,800
ブレーキカムメンテナンス	タイヤ交換時同時作業の場合		¥2,970	¥2,970	¥3,300	¥3,300
ブレーキパッド交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
ブレーキフルード交換※	ブレーキフルード代込み		¥3,000	¥3,000	¥3,300	¥3,300
<b>その他作業</b>						
ダイアグ診断料(Fiランプ)			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
キャブレター清掃			¥9,900	部品代別途	¥11,000	部品代別途
カーボン噛み簡易清掃			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
キックスターター修理			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
シート張替え			¥4,950	部品代別途	¥5,500	部品代別途
シート開錠			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500