

# 原付ミッション車

●一部仕様が特殊な車種や車両の状態により、追加作業が必要となり別途工賃が発生する場合があります。

●一覧にない作業内容の工賃はメーカー工賃に基づいて算出します。お気軽にお問合せ下さい。

●※印の項目はオイル代や部品代込みの合計金額を表記しております。

作業内容	特記事項	部品代	会員工賃	会員合計	一般工賃	一般合計
<b>エンジン系</b>						
エンジンオイル交換50cc※	オイル代込み		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680
エンジンオイル交換~125cc※	オイル代込み		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
オイルエレメント交換			¥1,980	部品代別途	¥2,200	部品代別途
オイルフィルタースクリーン清掃	HONDAモンキー125・グロム等		¥6,930	¥6,930	¥7,700	¥7,700
スパークプラグ交換※	プラグ代込み		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ドライブチェーン調整・給油			¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ドライブチェーン交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
前スプロケット交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
後スプロケット交換			¥3,960	部品代別途	¥4,400	部品代別途
エアクリーナエレメント交換			¥1,980	部品代別途	¥2,200	部品代別途
圧縮圧力測定			¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
<b>タイヤ関係</b>						
前タイヤ交換【IRC】	カブ系 2.25-17	¥1,573	¥5,940	¥7,513	¥6,600	¥8,173
後タイヤ交換【IRC】	カブ系 2.25-17	¥1,573	¥6,930	¥8,503	¥7,700	¥9,273
前タイヤ交換【IRC】	カブ系 2.50-17	¥1,760	¥5,940	¥7,700	¥6,600	¥8,360
後タイヤ交換【IRC】	カブ系 2.50-17	¥1,760	¥6,930	¥8,690	¥7,700	¥9,460
前タイヤ交換【IRC】	カブ系 60/100-17	¥2,365	¥5,940	¥8,305	¥6,600	¥8,965
後タイヤ交換【IRC】	カブ系 60/100-17	¥2,563	¥6,930	¥9,493	¥7,700	¥10,263
前タイヤ交換【IRC】	カブ系 70/90-17	¥2,805	¥5,940	¥8,745	¥6,600	¥9,405
後タイヤ交換【IRC】	カブ系 80/90-17	¥3,025	¥6,930	¥9,955	¥7,700	¥10,725
前タイヤ交換【IRC】	リトルカブ 2.50-14	¥2,805	¥5,940	¥8,745	¥6,600	¥9,405
後タイヤ交換【IRC】	リトルカブ 2.75-14	¥3,289	¥6,930	¥10,219	¥7,700	¥10,989
後タイヤ交換【IRC】	クロスカブ 80/90-17	¥4,114	¥5,940	¥10,054	¥6,600	¥10,714
後タイヤ交換【IRC】	クロスカブ 80/90-17	¥4,114	¥6,930	¥11,044	¥7,700	¥11,814
後タイヤ交換【IRC】	APE50/100 120/80-12	¥5,522	¥4,950	¥10,472	¥5,500	¥11,022
後タイヤ交換【IRC】	APE50/100 120/80-12	¥5,522	¥5,940	¥11,462	¥6,600	¥12,122
後タイヤ交換【IRC】	モンキー125 120/80-12	¥5,181	¥4,950	¥10,131	¥5,500	¥10,681
後タイヤ交換【IRC】	モンキー125 130/80-12	¥5,687	¥5,940	¥11,627	¥6,600	¥12,287
後タイヤ交換【IRC】	GROM 120/70-12	¥3,971	¥4,950	¥8,921	¥5,500	¥9,471
後タイヤ交換【IRC】	GROM 130/70-12	¥4,477	¥5,940	¥10,417	¥6,600	¥11,077
前バンク	チューブタイプ		¥3,960	¥3,960	¥4,400	¥4,400
後バンク	チューブタイプ		¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
前後バンク	チューブレスタイプ		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
エアバルブ交換	タイヤ脱着の場合はタイヤ交換工賃	¥550	¥2,970	¥3,520	¥3,300	¥3,850
エアバルブ交換	タイヤ交換時同時作業の場合	¥550	¥990	¥1,540	¥1,100	¥1,650

車種別バッテリー交換						
カブ系 AA01・JA10	台湾YUASA YTX4L-BS	¥7,458	¥1,980	¥9,438	¥2,200	¥9,658
カブ系 JA07	台湾YUASA TTZ7SL	¥11,000	¥1,980	¥12,980	¥2,200	¥13,200
APE50・100	台湾YUASA YTX4L-BS	¥7,458	¥1,980	¥9,438	¥2,200	¥9,658
GROM	BS BTX4L+	¥8,360	¥1,980	¥10,340	¥2,200	¥10,560
ランプ/電装系						
バッテリー充電	バッテリー持込の場合は0.1 h		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ヘッドライトバルブ交換	ヘッドライト脱着で交換可能なタイプ		¥990	部品代別途	¥1,100	部品代別途
ウインカーバルブ※	外装脱着が伴う場合は別途工賃		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680
テールランプバルブ※	外装脱着が伴う場合は別途工賃		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680
ブレーキ廻り						
前ブレーキシュー交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
後ブレーキシュー交換			¥3,960	部品代別途	¥4,400	部品代別途
ブレーキシュー交換	タイヤ交換時同時作業の場合		¥990	部品代別途	¥1,100	部品代別途
前ブレーキカムメンテナンス			¥5,940	¥5,940	¥6,600	¥6,600
後ブレーキカムメンテナンス			¥6,930	¥6,930	¥7,700	¥7,700
ブレーキカムメンテナンス	タイヤ交換時同時作業の場合		¥2,970	¥2,970	¥3,300	¥3,300
ブレーキパッド交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
ブレーキフルード交換※	ブレーキフルード代込み		¥3,000	¥3,000	¥3,300	¥3,300
その他作業						
ダイアグ診断料(Fiランプ)			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
キャブレター清掃			¥9,900	部品代別途	¥11,000	部品代別途
カーボン噛み簡易清掃			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
キックスターター修理			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
シート張替え			¥4,950	部品代別途	¥5,500	部品代別途
シート開錠			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500