

# 125ccスクーター(原付二種)

●バイクの状態や構造により、別途作業が必要となり作業工賃が追加となる場合がございます。

●その他の作業工賃はメーカーのパーツリストに基づいて算出しております。

●※印の項目はオイル代や部品代込みの合計金額を表記しております。

作業内容	特記事項	部品代	会員工賃	会員合計	一般工賃	一般合計
<b>メンテナンス系</b>						
エンジンオイル交換※			1,800円	1,800円	1,980円	1,980円
オイルエレメント交換			864円	部品代別途	972円	部品代別途
オイルストレーナーの清掃			1,728円	1,728円	1,944円	1,944円
スパークプラグ交換※			1,600円	1,600円	1,720円	1,720円
ギヤオイル交換※			1,300円	1,300円	1,430円	1,430円
ドライブベルト交換			5,184円	部品代別途	5,832円	部品代別途
エアクリーナエレメント交換			864円	部品代別途	972円	部品代別途
<b>タイヤ関係</b>						
パンク修理	チューブレスタイプ		1,800円	1,800円	1,980円	1,980円
エアバルブ交換※			2,800円	2,800円	3,080円	3,080円
エアバルブ交換※	タイヤ交換時同時作業		1,200円	1,200円	1,320円	1,320円
<b>ランプ/電装系</b>						
バッテリー充電			1,500円	1,500円	1,650円	1,650円
ヘッドライトバルブ交換※	フィラメントタイプ		2,200円	2,200円	2,370円	2,370円
ヘッドライトバルブ交換※	ハロゲンタイプ		3,200円	3,200円	3,450円	3,450円
テールランプバルブ※			1,080円	1,080円	1,180円	1,180円
ウインカーバルブ※			1,080円	1,080円	1,180円	1,180円
<b>ブレーキ廻り</b>						
前ブレーキシュー交換			2,592円	部品代別途	2,916円	部品代別途
後ブレーキシュー交換	スイングアーム脱着は+0.1 h		3,456円	部品代別途	3,888円	部品代別途
ブレーキシュー交換	タイヤ交換時同時作業		1,728円	部品代別途	2,160円	部品代別途
前ブレーキカムメンテナンス			5,184円	5,184円	5,832円	5,832円
後ブレーキカムメンテナンス			6,048円	6,048円	6,804円	6,804円
ブレーキカムメンテナンス	タイヤ交換時同時作業		2,592円	2,592円	2,916円	2,916円
ブレーキパッド交換	外装脱着別途		2,592円	部品代別途	2,916円	部品代別途
ブレーキフルード交換※	外装脱着別途		3,800円	3,800円	4,180円	4,180円

特殊作業						
ダイアグ診断料(Fiランプ)			4,320円	4,320円	4,860円	4,860円
キャブレター清掃			8,640円	部品代別途	9,720円	部品代別途
カーボン噛み修理			4,320円	4,320円	4,860円	4,860円
キックスターターメンテナンス			4,320円	4,320円	4,860円	4,860円
シート張替え			4,320円	部品代別途	4,860円	部品代別途
鍵作成※	合鍵付き		5,400円	5,400円	5,940円	5,940円
シャッターキー作成※			5,400円	5,400円	5,940円	5,940円
車種別タイヤ交換						
前タイヤ交換【DUNLOP】	アドレスV125 90/90-10	1,620円	4,320円	5,940円	4,860円	6,480円
後タイヤ交換【DUNLOP】	アドレスV125 100/90-10	2,592円	5,184円	7,776円	5,832円	8,424円
前タイヤ交換【MICHELIN】	アドレス110 80/90-14	4,180円	4,320円	8,500円	4,860円	9,040円
後タイヤ交換【MICHELIN】	アドレス110 90/90-14	5,054円	6,048円	11,102円	6,804円	11,858円
前タイヤ交換【DUNLOP】	シグナスX 110/70-12	4,482円	4,320円	8,802円	4,860円	9,342円
後タイヤ交換【DUNLOP】	シグナスX 120/70-12	4,752円	6,048円	10,800円	6,804円	11,556円
前タイヤ交換【MICHELIN】	P C X125 90/90-14	5,249円	4,320円	9,569円	4,860円	10,109円
後タイヤ交換【MICHELIN】	P C X125 100/90-14	5,735円	6,048円	11,783円	6,804円	12,539円
車種別バッテリー交換						
アドレスV125	台湾YUASA YTX7A-BS	8,856円	1,500円	10,356円	1,650円	10,506円