

## 50ccスクーター(原付一種)

●一部仕様が特殊な車種や車両の状態により、追加作業が必要となり別途工賃が発生する場合があります。

●一覧にない作業内容の工賃はメーカー工賃に基づいて算出します。お気軽にお問合せ下さい。

●※印の項目はオイル代や部品代込みの合計金額を表記しております。

作業内容	特記事項	部品代	会員工賃	会員合計	一般工賃	一般合計
<b>エンジン系</b>						
エンジンオイル交換※	オイル代込み		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680
オイルストレーナーの清掃			¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
スパークプラグ交換※	プラグ代込み		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ギヤオイル交換※	オイル代込み		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ドライブベルト交換			¥4,950	部品代別途	¥5,500	部品代別途
エアクリーナエレメント交換			¥990	部品代別途	¥1,100	部品代別途
圧縮圧力測定			¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
<b>タイヤ関係</b>						
前タイヤ交換【DUNLOP】	3.00-10	¥1,430	¥4,950	¥6,380	¥5,500	¥6,930
後タイヤ交換【DUNLOP】	3.00-10	¥1,430	¥5,940	¥7,370	¥6,600	¥8,030
前タイヤ交換【DUNLOP】	レッツ4等 80/90-10	¥1,540	¥4,950	¥6,490	¥5,500	¥7,040
後タイヤ交換【DUNLOP】	レッツ4等 80/90-10	¥1,540	¥5,940	¥7,480	¥6,600	¥8,140
前タイヤ交換【DUNLOP】	JOG・ビーノ等 90/90-10	¥1,650	¥4,950	¥6,600	¥5,500	¥7,150
後タイヤ交換【DUNLOP】	JOG・ビーノ等 90/90-10	¥1,650	¥5,940	¥7,590	¥6,600	¥8,250
前タイヤ交換【DUNLOP】	Today・タクト等 80/100-10	¥1,760	¥4,950	¥6,710	¥5,500	¥7,260
後タイヤ交換【DUNLOP】	Today・タクト等 80/100-10	¥1,760	¥5,940	¥7,700	¥6,600	¥8,360
前タイヤ交換【IRC】	ズーマー 120/90-10	¥4,554	¥4,950	¥9,504	¥5,500	¥10,054
後タイヤ交換【IRC】	ズーマー 130/90-10	¥5,500	¥5,940	¥11,440	¥6,600	¥12,100
前タイヤ交換【IRC】	ギヤ 90/90-12	¥3,674	¥4,950	¥8,624	¥5,500	¥9,174
後タイヤ交換【IRC】	ギヤ 110/90-12	¥4,444	¥5,940	¥10,384	¥6,600	¥11,044
前タイヤ交換【IRC】	VOX 120/90-10	¥4,554	¥4,950	¥9,504	¥5,500	¥10,054
後タイヤ交換【IRC】	VOX 120/90-10	¥4,554	¥5,940	¥10,494	¥6,600	¥11,154
パンク修理	チューブレスタイプ		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
エアバルブ交換	タイヤ脱着の場合はタイヤ交換工賃	¥550	¥2,970	¥3,520	¥3,300	¥3,850
エアバルブ交換	タイヤ交換時同時作業の場合	¥550	¥990	¥1,540	¥1,100	¥1,650
<b>車種別バッテリー交換</b>						
レッツ4・Today・ジョルノAF70	台湾YUASA YTX4L-BS	¥7,458	¥1,980	¥9,438	¥2,200	¥9,658
JOG・VOX・ビーノ	台湾YUASA YTX5L-BS	¥8,272	¥1,980	¥10,252	¥2,200	¥10,472
ズーマー・スクーパー	台湾YUASA TTZ7SL	¥11,000	¥1,980	¥12,980	¥2,200	¥13,200
タクト・DUNK・ジョルノAF77	BS BTZ7S	¥11,220	¥1,980	¥13,200	¥2,200	¥13,420
タクトベーシック	BS BTX4L+	¥8,360	¥1,980	¥10,340	¥2,200	¥10,560
<b>ランプ/電装系</b>						
バッテリー充電	バッテリー持込の場合は0.1 h		¥1,980	¥1,980	¥2,200	¥2,200
ヘッドライトバルブ交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
ウインカーバルブ※	外装脱着が伴う場合は別途工賃		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680
テールランプバルブ※	外装脱着が伴う場合は別途工賃		¥1,480	¥1,480	¥1,680	¥1,680

ブレーキ廻り						
前ブレーキシュー交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
後ブレーキシュー交換			¥3,960	部品代別途	¥4,400	部品代別途
ブレーキシュー交換	タイヤ交換時同時作業の場合		¥990	部品代別途	¥1,100	部品代別途
前ブレーキカムメンテナンス			¥5,940	¥5,940	¥6,600	¥6,600
後ブレーキカムメンテナンス			¥6,930	¥6,930	¥7,700	¥7,700
ブレーキカムメンテナンス	タイヤ交換時同時作業の場合		¥2,970	¥2,970	¥3,300	¥3,300
前ブレーキパッド交換			¥2,970	部品代別途	¥3,300	部品代別途
前ブレーキフルード交換※	ブレーキフルード代込み		¥3,000	¥3,000	¥3,300	¥3,300
その他作業						
ダイアグ診断料(Fiランプ)			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
キャブレター清掃			¥9,900	部品代別途	¥11,000	部品代別途
カーボン嘴み簡易清掃			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
キックスターター修理			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500
シート張替え			¥4,950	部品代別途	¥5,500	部品代別途
シート開錠			¥4,950	¥4,950	¥5,500	¥5,500